



BAJO BRAVO

RIO GRANDE VALLEY

El Colegio de la Frontera Norte
 H. Matamoros, Tamps. 

Actualidad territorial de ambos lados del bajo rio Bravo/Grande (Tamaulipas-Texas)

Reivindicaciones urbanas en las colonias Ampliación Juárez Uno y Dos, Cd. Río Bravo

Como otras localidades, en Cd. Río Bravo aún hay áreas con importantes rezagos urbanísticos. Este es el caso de las colonias Ampliación Juárez Uno y Dos, construidas junto al dren Río Bravo y alrededor de una laguna.

En estas colonias se afrontan tres problemas de carácter urbano: la no pavimentación ni encalichamiento de las calles (lo que las hace intransitables en épocas de lluvia); la falta de mantenimiento de las vialidades adyacentes al dren, que incluso registran algunos hundimientos, lo que las hace totalmente intransitables (para los carros bajos); y el estancamiento de agua, especialmente las calles más cercanas al dren y a la laguna. Calles como la Ciprés, Juárez, Caoba y Ébano, entre otras, son algunas de las más afectadas.

Inconformidades

Los habitantes argumentan no sólo haber sufrido los muy frecuentes estancamientos de agua en sus hogares, sino también la invasión de una enorme proliferación de maleza de hierba, zacate y basura. Ello

se agrava por el hecho que el bordo del dren lleva tiempo sin limpiarse. El agua de lluvia dura semanas estancada en los solares y, en aquellas viviendas que carecen de relleno de tierra, se penetra el agua a su interior por lo que ocasiona una humedad severa.

La movilidad también se ve afectada. Por ejemplo, para cruzar el dren se habilitó un puente peatonal, que se halla en muy mal estado desde hace tiempo. Al ser piso de lámina, se pudrió y se formaron enormes agujeros, lo que supone un riesgo considerable para los peatones. Otro, la calle Francisco Sarabia, que sirve de acceso a ambas colonias, es una de las arterias más deterioradas y, en época de lluvia queda prácticamente incomunicada, por el estancamiento de agua.

Reacción de los colonos

Ante esta situación, los habitantes de ambas colonias han protestado en varias ocasiones. Los colonos demandan la intervención del [gobierno local](#) a fin de ayudar a desazolvar las alcantarillas y descargas


pluviales, a limpiar el dren, pavimentar las calles, etc.

En Septiembre de 2014 se reunió un grupo de familias afectadas por las aguas que derrama la laguna y por el problema de insalubridad que se generó al mezclarse aquéllas con las del drenaje sanitario. En otra ocasión procedieron a intervenir directamente: en enero de 2015 otro grupo abrió un raje para desguazar el agua de la profunda arenera, que había llegado a inundar algunos de los hogares situados a la orilla del dren.

Por todo ello, el 10 febrero una comisión de colonos acudió ante la [Secretaría de Desarrollo Social](#) (SEDESOL) estatal en [Río Bravo](#); posteriormente se entrevistaron con el responsable del área de planeación municipal. Ya con anterioridad las familias del sector habían metido peticiones ante las diferentes dependencias de la SEDESOL Federal, Estatal y local. Por ahora aún se espera respuesta de que les ayuden a pavimentar o rehabilitar los tramos de calles más destrozados.



Aspecto de una de las calles



Hogares inundados



Cruce peatonal sobre el dren Río Bravo



Localización Geográfica

FUENTES

La Prensa

- ◇ [08\02\15](#)
- ◇ [10\02\15](#)
- ◇ [25\01\15](#)
- ◇ [26\01\15](#)
- ◇ [30\09\14](#)

Redacción: Sandra Maiden Hinojosa Rivas
 Diseño: Jesús Daniel González de León
 Coordinador: Xavier Oliveras González